



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-39/3/2020-11

5. јун 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – Појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 20/2020 – Извођење радова на изградњи канализационе мреже у циљу функционалног оспособљавања Агро – бизнис зоне у насељу Косанчић, општина Бојник**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 20/2020 и поставило следећа питања:

**Питање 1:**

Обиласком терена за изградњу канализационе мреже у циљу функционалног оспособљавања Агро – бизнис зоне у насељу Косанчић, општина Бојник, ЈН 20/2020, утврдили смо са представником општине Бојник да не постоји локални пут који је асфалтиран, јер траса фекалне канализације и атмосферске канализације иде лево и десно ван ( поред ) приступног пута који је насут каменим материјалом.

Поз. 3: Рушење коловоза, тротоара или других саобраћајних површина дебљине 6 цм сличних конструкција и одвоз на депонију

Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	790,00
---------------------------	----------------	--------

Питање је: Где се изводе радови на рушењу коловоза у површини од 790,00 м<sup>2</sup> које је дефинисано у поз.3 предмера у делу тендера који се односи на фекалну канализацију, обзиром да се радови изводе ван приступног пута

**Одговор:**

У питању је грешка, радови на рушењу коловоза изводе се на површини од 10 м<sup>2</sup>. Биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање:**

Поз.4: Коловозна конструкција је димензионисана на основу емпиријских метода за средње тежак саобраћај и састоји се из следећих слојева:

-тампонски слој д=30цм

-камени агрегат д=10цм

-биту. агрегат БНХс-16 д=6цм,

Захтевани модул стишљивости постелице

Мс=25МН/цм<sup>2</sup> и

за тампонски слој Мс=50МН/цм<sup>2</sup>.

Носећи слој од туцаника Мс=70МН/цм <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	790,00
---	----------------	--------

Питање је: Шта се ради и где се изводе радови јер је у опису поз. 4 у делу тендера који се односи на фекалну канализацију дефинисана је само кол. конструкција, а није прецизиран опис рада, обзиром да се радови изводе ван приступног пута.

**Одговор:**

У питању је грешка, радови се изводе у количини од 10 м<sup>2</sup>. Биће извршена измена конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку



Снежана Костић, члан комисије